

situasi wilayah Kelurahan Pahandut Seberang yang terdampak Banjir akibat luapan sungai kahayan dan rungan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sbb :

1. Ketinggian Air 10 cm sampai 110 cm dari permukaan jalan.

2. Jl. Wisata RT 05 RW 02 sepanjang 500 m

3. Jalan Pantai Cemara Labat II RT 04 RW 2 sepanjang 600 m

4. Jalan Pantai Cemara Labat 4 RT 04 RW 01 sepanjang 200 m

Titian 200 m

5. Jalan pantai cemara labat I sepanjang 400 m

6. Jalan pantai cemara labat I RT 03 RW 01sepanjang 200

7. Jalan titian RT 03 RW 1 sepanjang 200 m

Jalan titian RT 02 RW 01 sepanjang 450 m

3. Aktifitas Masyarakat masih Normal

4. Fasum yg terdampak banjir :

a. 1. Sekolah SD : 1 unit

2. Paud : 2 unit

b. Tempat Ibadah (Masjid) : 1 unit

c. mushollah : 2 unit

5. Masy yg terdampak banjir : 796 KK (3.184 jiwa)

6. Korban Jiwa : Nihil

7. Rumah yg terdampak Banjir : 763 rmh

8. Lahan Pertanian yg terdampak Banjir : Nihil

9. Tempat dan Pengungsian :

a. Tempat : Jl Wisata Besar RT 05 RW 02

b. Jumlah Pengungsi : Nihil

10. Bantuan : masih proses

11. Pers yg Terlibat :

- a. TNI : 1 org Babinsa
- b. Polri : 1 org bhabinkamtibmas
- c. ASN : 4 org Lurah dan Staf
- d. Bapak RT dan RW : 5 org
- e. BPBD : Nihil
- f. Pol PP : Nihil
- g. Puskesmas : 2 org

12. Sarpas / Alduk :

- a. R2 Motor : 2 unit
- b. R4 Mobil : Nihil
- c. Perahu : Nihil

13. Penyebab .luapan Sungai Kahayan dan Sungai Rungan.

14. Kondisi saat ini : Air masih menggenangi sebagian jalan dan pemukiman warga serta aktivitas masyarakat masih normal dan lancar.

15. Langkah-langkah/upaya yang di laksanakan.

- Melaksanakan Koordinasi dgn pihak Kecamatan dan kelurahan secara terpadu dengan melibatkan unsur Koramil 1016-01/Phd, Polsek, BPBD Kota Palangka Raya dan Dinas kesehatan.
- Memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap banjir/luapan air yang sewaktu-waktu terjadi kenaikan debit Air.

@@@anna jft