

kondisi debit air di Jln Kalimantan gg Nurul Ikhlas RT 003 RW 021

Hari : Sabtu

Tanggal : 09 Maret 2024

Pukul : 13.30 WIB

- lokasi Titik Pantau : Jln Kalimantan gg Nurul Ikhlas RT 003 RW 021

- ketinggian debit air : 20 cm - 30 cm dari titian jembatan

- fasilitas umum yang terdampak :

a. Jalan induk : _ m

b. jalan titian : +/- 60m

C. Mushola/ masjid : 1 buah

D. Sekolah: _

- jumlah warga yang terdampak : 66 Kk

- jumlah rumah yang terendam : 6 rumah

- ketinggian air di dalam rumah: 5 cm

@@@anna Jft

















